

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
13	GX-B1313/21-3-23006~23009	2023年3月8日	所检项目合格	
14	GX-B1313/21-3-23010~23012	2023年3月8日	所检项目合格	
15	GX-B1313/21-3-23013~23015	2023年3月8日	所检项目合格	

16	GX-B1313/21-3-23016	2023年3月8日	所检项目合格	 A photograph showing a fire extinguisher and other equipment in a room. The date stamp in the bottom right corner reads "2023.2.12".
17	GX-B1313/21-3-23018	2023年3月8日	所检项目合格	 A photograph of a worker in a blue uniform and red helmet working on equipment. The date stamp in the bottom right corner reads "2023.2.13".
18	GX-B1313/21-3-23019~23020	2023年3月8日	所检项目合格	 A photograph of a worker in a blue uniform working on a large piece of equipment. The date stamp in the bottom right corner reads "2023.2.13".


19	GX-B1313/21-3-23021~23023	2023年3月8日	所检项目合格	 <p>2023.2.13</p>
20	GX-B1313/21-3-23024	2023年3月8日	所检项目合格	 <p>2023.2.13</p>
21	GX-B1321/20-3-23233	2023. 3. 6	所检项目合格	 <p>2023.2.23</p>

22	GX-B1312/20-3-23101	2023. 3. 6	所检项目合格	
23	GX-B1328/20-3-23054	2023. 2. 23	合格	
24	GX-B1328/20-3-23055	2023. 2. 23	合格	
25	GX-B1328/20-3-23056	2023. 2. 23	合格	
26	GX-B1328-20-3-23057	2023年3月10日	合格	



27	GX-B1328/20-3-23058	2023年3月10日	合格	
28	GX-B1328/20-3-23059	2023年3月10日	合格	
29	GX-B1328/20-3-23060	2023年3月10日	合格	

30	GX-B1328/20-3-23034	2023年3月10日	合格	
31	GX-B1328/20-3-23035	2023年3月10日	合格	
32	GX-B1328/20-3-23036	2023年3月10日	合格	

33	GX-B1328/20-3-23038	2023年3月10日	合格	
34	GX-B1382/21-3-23002	2023. 3. 10	所检项目合格	
35	GX-B1382/21-3-23003	2023. 3. 10	所检项目合格	

36	GX-B1382/21-3-23004	2023. 3. 10	所检项目合格	
37	GX-B1382/21-3-23005	2023. 3. 10	所检项目合格	
38	GX-B1382/21-3-23006	2023. 3. 10	所检项目合格	

39	GX-B1382/21-3-23007	2023. 3. 10	所检项目合格	
40	GX-B1328/20-3-23061	2023. 3. 13	本次共检绝缘手套76只，76只绝缘手套合格	
41	GX-B1328/20-3-23062	2023. 3. 13	本次共检绝缘鞋70只，70只绝缘鞋合格。	

42	GX-B1328/20-3-23063	2023. 3. 13	本次共检高压验电器15支，15支高压验电器所检项目合格。	
43	GX-B1328/20-3-23064	2023. 3. 13	本次共检绝缘杆6套，6套绝缘杆所检项目合格。	
44	GX-B1328/20-3-23065	2023. 3. 13	本次共检便携式接地和接地短路装置21套，21套便携式接地和接地短路装置所检项目合格。	